

Diagnostyka laboratoryjna wykonana w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76 wykazała, w próbie wody nr LW/2123/N/2025 pobranej z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi wykazała obecność bakterii Legionella sp. w ilości > **240** jtk/100ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml).